


INFORMATIVO CD600



smar - INFORMATIVO CD600

ABR / 03
CD600
REV. 00

smar
www.smar.com.br

Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.

web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp



1 NF CD600 MP

smar

Substituição do Painel Frontal e Placas do CD600

As placas GLL601 e GLL610 serão substituídas pelas placas GLL1252 e GLL1253. Para usar essas novas placas, são necessárias algumas mudanças na GLL600. Essas mudanças consistem na atualização da versão do firmware, de 2.02 para 3.04, e no conector J2, onde o pino 26 deverá ser desligado do sinal "A10" e ligado ao sinal "/RST", conforme detalhado a seguir.

Obs.:

- Antes de efetuar a adaptação, certifique-se de fazer um backup da configuração, pois com a troca do firmware para 3.04, a configuração é perdida.
- A placa GLL 600 Rev.: 05 já possui essas modificações.
- Esta página é melhor visualizada no site: www.smar.com/brasil/products/cd600.asp

Itens inclusos no Kit:

- Fio "Wire Wrap"
- 2 CI's de memória (Firmware 3.04)
- Kit frontal completo (ref.:400-0634)
- ou
- Kit com somente as placas (ref.:400-0635)

Qualquer dúvida, por favor entre em contato conosco: techsupport@smar.com.br ou pelo telefone na contracapa deste informativo.

